

Calculul parametrilor înfășurărilor

Calculul rezistențelor
Calculul inductivităților



Calculul rezistențelor

- Înfășurări concentrate,
- Înfășurări repartizate deschise,
- Înfășurări repartizate închise,

Calculul rezistențelor


■ Infășurare într-un strat cu capete de bobine așezate în două etaje

l_{fm} – lungimea frontală medie a grupului de bobine,

l_f – lungimea frontală a unei bobine din interiorul grupului de bobine

l_{af} – lungimea axială a capetelor de bobină,

l_{fig} – lungimea axială a capetelor de bobină, conform figurii.



$$\tau_{dm} = \frac{\pi \cdot (D \pm h_{cr})}{N_{cr}}$$

Calculul rezistențelor

D = diametrul conductorului, sau
- lățimea conductorului profilat, sau
- lățimea mănunchiului de bobină.

$$r = (2 \div 4) \cdot d''$$

$$a_{10} = (1.5 \div 2.5) \cdot r + 3 \cdot 10^{-3} \cdot U_N$$

$$a_{12} = d'' + 2 \cdot 10^{-3} \cdot U_N$$


$$\Delta_{iz} = (0 \div 0.5) + d'' \cdot U_N \cdot 10^{-4}$$

Lungimea frontală rezultă :

$$l_f = l_{fig}$$

Calculul rezistențelor


Înfășurări într-un strat cu capetele de bobină așezate în trei etaje



Distanța "a" este aceeași

Calculul rezistențelor

Înfășurare într-un strat cu capete de bobine de aceeași formă, dispuse în coroană.



Raza medie a grupului de bobină

$$R_m = \frac{\tau_{dm}}{2} \sum_{k=0}^q [(2q+k)+1]$$

Lungimea medie frontală

$$l_{fm} = \pi \cdot R_m + a_{10} + a_3$$

Distanța de calcul a_3 ține seama de curbarea capetelor de bobină


$$a_3 = (p-2) \cdot \tau_{dm}$$

Înfășurări cu bobine egale sau înfășurări în lanț

$$l_f = l_{fig} + (2 \div 2,5) \cdot h_m$$


Calculul rezistențelor

Înfășurări într-un strat cu bobine egale trapezoidale sau înfășurări în lanț



$$l_f = l_{fi_g} + (2 \div 2,5) \cdot h_m$$

Înfășurări în două straturi cu capete de bobină rotunde.




$$l_{fm} = \pi \cdot R_m + a_{10} + a_3$$

$$a_3 = (p - 2) \cdot \tau_{dm}$$

Calculul rezistențelor

Înfășurări în două straturi cu bobine trapezoidale

Înfășurări în două straturi cu bobine din bare



$$l_f = l_{fi_g}$$

Lungimea medie a unei jumătăți de spire.

$$l_{sp} = l_g + l_{fm}$$

Calculul rezistențelor

Lungimea totală a conductoarelor unei faze și a unei căi de curent în paralel.

$$L_{cd} = 2 \cdot N_{sp} \cdot l_{sp}$$

Rezistența pe fază:

$$R = \rho_v \cdot \frac{L_{cd}}{s_{cd} \cdot a} k_r$$

ρ_v - rezistivitatea materialului conductorului la temperatura de funcționare,
 k_r - coeficient medie de creștere a rezistenței în curent alternativ, datorită
refulării curentului.

Calculul rezistențelor

Infășurări concentrice

Lungimea medie a spirii

$$L_{sp} = \pi \cdot D_m \qquad L_{sp} = 2 \cdot (l_p + b_p + a_b)$$

Unde: - D_m diametrul mediu,
- l_p , b_p lungimea și lățimea polului
- a_b grosimea bobinei

Rezistența bobinei

$$R = \rho_v \cdot \frac{L_{sp} \cdot N_{sp}}{s_{cd} \cdot a} k_r$$

Calculul inductivităților

Calculul inductivităților

Inductivitatea principală sau de magnetizare

$$L_h = \Lambda \cdot (N_{sp} \cdot K_b)^2$$

Λ - permeanta circuitului magnetic principal

Pentru transformatoare:

$$\Lambda = \frac{S_{cFe}}{\sum \frac{l_i}{\mu_i}} = \frac{S_{cFe} \cdot \mu_0}{\delta_c + \delta_j \beta + \frac{l_c}{\mu_c} + \frac{l_j}{\mu_j} \beta}$$

S_{cFe} - suprafața secțiunii fierului coloanei

δ - lungimea totală a întrefierurilor,

β - raportul dintre secțiunea jugului și coloanei,

l - lungimea porțiunii de fier,

μ - permeabilitate relativă, respectiv a vidului μ_0

Calculul inductivităților

Valoarea reactanței de magnetizare se poate determina și din curentul de magnetizare reactiv

$$X_{\mu} = k_E \cdot \frac{U_{1f}}{I_{\mu}}$$

k_E - coeficient subunitar, ține seama de căderea de tensiune,

Pentru masini electrice rotative

$$\Lambda = \frac{4 \cdot \mu_0}{\pi^2} \cdot \frac{\tau \cdot L_i}{p \cdot \delta_c}$$

Intrefierul de calcul

$$\delta_c = k_s \cdot k_c \cdot \delta$$

k_s - factor de saturatie,

k_c - factorul lui Carter

Calculul inductivităților

Inductivități de dispersie

Metode: - din energia magnetică a câmpului de dispersie
- câmpul de dispersie.

$$L_{\sigma} = 2 \frac{W_m}{i^2}$$

Ipoteze: - câmpul real se înlocuiește cu un câmp de calcul,
- liniile câmpului de calcul sunt drepte, arce de cerc,
- se consideră permeabilitatea fierului infinită,

Energia magnetica


$$W_m = \frac{1}{2} \mu_0 \int_v H^2 dv$$

Inductivități de dispersie


$$L_{\sigma} = \mu_0 \cdot \int_v \left(\frac{H}{i} \right)^2 dv$$

Calculul inductivităților



Liniile câmpului de scăpări din fereastra transformatorului




Real



De calcul



Calculul inductivităților



Bobinaj cilindric

Volumul elementar un cilindru având diametrul:

$$d_x = (D_i + x)$$

Grosimea dx și volumul :

$$dV = \pi \cdot (D_i + 2 \cdot x) \cdot h_b \cdot dx$$

Valoarea maximă a raportului H/i

$$\frac{H}{i} = \frac{\theta}{h_b \cdot i} = \frac{N}{h_b}$$

pe grosimea a_2 variază liniar după legea:

$$\frac{H}{i}(x) = \frac{N}{h_b} \cdot \frac{x}{a_2}$$

Calculul inductivităților

Considerând originea sistemului de axe pe suprafața interioară a bobinajului exterior rezultă pe grosimea a_1 :

$$\frac{H}{i}(x) = \frac{N}{h_b} \cdot \frac{a_1 - x}{a_1}$$

Expresia inductivității de scăpări a celor două înfășurări rezultă:

$$L_\sigma = \pi\mu_0 \left[\int_0^{a_2} (D_i + 2x) \left(\frac{x}{a_2} \right)^2 dx + \int_0^{\delta_v} (D_i + 2a_1 + 2x) + \int_0^{a_1} (D_i + 2a_1 + 2\delta + 2x) \left(\frac{a_1 - x}{a_1} \right)^2 dx \right] \frac{N^2}{h_b}$$

Pentru simplificarea calculelor se consideră un **diametru mediu**, care nu coincide cu diametrul mediu fizic al înfășurării.

Pentru bobinajul cilindric acest diametru mediu de calcul este:

$$D_m = D_i + \delta_v + \frac{a_1 + 3a_2}{2}$$

Calculul inductivităților

Pentru a ține seama de faptul că nu toate spirele au același diametru se introduce un coeficient de corecție k_R , numit și **coeficientul lui Rogowski**

$$k_R = 1 - \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \chi} \quad \chi = \frac{h_b}{2(\delta_v + a_1 + a_2)}$$


Grosimea echivalentă a bobinajului

$$a = \delta_v + \frac{a_1 + a_2}{3}$$

Expresia inductivității de scăpări a bobinajului devine:

$$L_\sigma = \frac{\pi}{2} \cdot \mu_0 \cdot \frac{D_m}{h_b} \cdot a \cdot k_R \cdot N^2$$


Calculul inductivităților



Bobinaj biconcentric

$$D_m = D_i + \delta_1 + \delta_2 + a_2 + a_1$$

$$a = \frac{1}{2} \left(\delta_1 + \delta_2 + \frac{a_1 + a_2}{3} \right)$$



Bobinaj cu canale de răcire

$$\begin{cases} D_m = D_i + \delta_v + \frac{(a_1 + \delta_1) + 3(a_2 + \delta_2)}{2} \\ a = \delta_v + \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} + 2 \frac{a_1 + a_2}{3} \end{cases}$$

Calculul inductivităților

Înfășurări cu galeți alternați

Numărul de spire al înfășurării se împarte în "q" galeți

După forma solenației specifice pe înălțimea coloanei se disting:

- simetrice,
- nesimetrice

La înfășurările cu galeți alternați se consideră:

$$D_m = D_i + b$$


$$h_b = q \cdot b$$

b - lățimea galeților

$$\chi = \frac{b}{2\delta + a_1 + a_2}$$


Grosimea echivalentă este dependentă de modul de așezare a galeților și numărul lor.

Calculul inductivităților



Bobinaj cu q galeți alternați simetric.


$$a = \frac{1}{2} \left(\delta + \frac{a_1 + a_2}{6} \right)$$



Bobinaj cu q galeți alternați simetric cu canale de răcire între semibobine.


$$a = \frac{1}{2} \left(\delta + \frac{a_1 + a_2}{6} \right) \quad q \Rightarrow 2 \cdot q$$

Calculul inductivităților



Bobinaj cu q galeți alternați nesimetric

$$a = \delta + \frac{a_1 + a_2}{3}$$



Bobinaj cu galeți alternați nesimetric cu q respectiv q+1 galeți pe înfășurare.




$$a = \frac{q^2 + 1}{(q+1)^2} \left[\delta + \frac{(2q^2 + 1)a_2 + 2(q^2 - q + 1)a_1}{6(q+1)} \right]$$

Calculul inductivităților

Conexiunea zig-zag.

Raportul de transformare este

$$k = \frac{2 \cdot N_1}{\sqrt{3} \cdot N_2}$$



Se calculează separat inductivitățile pentru primar și secundar

Calculul inductivităților

$$L_{\sigma 1} = \frac{\pi}{2} \cdot \mu_0 \cdot \frac{D_m}{h_b} \cdot a_{e1} \cdot k_R \cdot N_1^2$$

$$L_{\sigma 2} = \frac{\pi}{2} \cdot \mu_0 \cdot \frac{D_m}{h_b} \cdot a_{e2} \cdot k_R \cdot N_2^2$$

Pentru solenații în opoziție

$$D_m = D_i + \delta_v + \delta_1 + \frac{a_1 + 3 \cdot a_2}{2}$$


Pentru solenații defazate

$$D_m = D_i + \delta_v + 2 \cdot a_1 + a_2$$

și $N_2 \Rightarrow \frac{N_2}{2}$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{e1} = \frac{\delta_v}{2} + \frac{a_1}{3} \\ a_{e2} = \frac{\delta_v}{2} + \frac{\delta_1}{4} + \frac{a_2}{3} \\ a_{e2} = \frac{\delta_1}{2} + \frac{a_2}{6} \end{array} \right.$$

Exemplu de calcul al inductivității de scăpări



$$D_i = 0.15 \quad a_2 = 0.024 \quad a_1 = 0.032$$

$$H_b = 0.451 \quad N_1 = 1054 \quad N_2 = 70$$

$$\delta_v = 0.030 \quad \delta_1 = 0.01 \quad \delta_2 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D_m = D_i + \delta_v + \frac{(a_1 + \delta_1) + 3(a_2 + \delta_2)}{2} = 0.237 \quad m \\ a = \delta_v + \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} + 2 \frac{a_1 + a_2}{3} = 0.078 \quad m \end{array} \right.$$

$$k_R = 1 - \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \chi} = 0.939$$

$$\chi = \frac{h_b}{2(\delta_v + a_1 + a_2)} = 2.622$$

$$L_\sigma = \frac{\pi}{2} \cdot \mu_0 \cdot \frac{D_m}{h_b} \cdot a \cdot k_R \cdot N^2 = 0.084 \quad H$$

$$X_\sigma = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_\sigma = 26.41 \quad \Omega$$