

Supratensiuni la transformatoare

Repartizarea inițială și finală
Măsuri de protecție


Formele de unde de supratensiuni

Cauzele și formele supratensiunilor:


- atmosferice - 8...12 U_n



aperiodic complex



- datorită avariilor - 7.....8 U_n




Periodic – simplu
- complex

- de comutație
- 2...5 U_n

periodic

Propagarea undei de supratensiuni



$$\underline{U}_i = \underline{Z}_r \underline{I}_i$$

$$\underline{U}_r = \underline{Z}_r \underline{I}_r$$


$$u_{tr} = \frac{1}{C_{tr}} \int i_{tr} dt$$

$$u_{tr} = 2U \left(1 - e^{-\frac{t}{C_{tr} Z_r}} \right)$$


$$i_t = i_i - i_r$$

$$C_{tr} \cdot Z_r \cong 0.05 \div 50 \mu\text{s}$$

Schema echivalentă a transformatorului



Ecuatiile schemei echivalente



$$\left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx\right) - u = rdx \cdot i + ldx \cdot \frac{\partial i}{\partial t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = r \cdot i + l \frac{\partial i}{\partial t}$$

$$\frac{1}{k} \int i_k dt = \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx\right) - u$$

$$\frac{dx}{k} \int i_k dt = \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

$$\frac{i_k}{k} = \frac{\partial u}{\partial x \partial t}$$

$$q = u \cdot c$$

$$\Sigma i = \frac{\partial u}{\partial t} c$$

$$i_k - \left(i_k - \frac{\partial i_k}{\partial x} dx\right) + i - \left(i - \frac{\partial i}{\partial x} dx\right) = \frac{\partial u}{\partial t} c dx$$

$$\frac{\partial i_k}{\partial x} + \frac{\partial i}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} c$$

Deducerea ecuației generale

$$\frac{1}{k} \frac{\partial i}{\partial x} = \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} \Rightarrow k \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} + \frac{\partial i}{\partial x} = c \frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial i}{\partial x} = c \frac{\partial u}{\partial t} - k \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = r \frac{\partial i}{\partial x} + l \frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t} = r \left(c \frac{\partial u}{\partial t} - k \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} \right) + l \left(c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - k \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial t^2} \right)$$

$$l \cdot k \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial t^2} + r \cdot k \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} - r \cdot c \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = l \cdot c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$k \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial t^2} + \frac{r}{l} k \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} - \frac{r}{l} c \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{l} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Aplicarea transformatei Laplace

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow p \qquad u \rightarrow U$$

$$\left(k \cdot p^2 + \frac{1}{l}\right) \frac{d^2 U}{dx^2} + \frac{r}{l} \left(k \cdot p \frac{d^2 U}{dx^2} - c \cdot p \cdot U\right) = c \cdot p^2 \cdot U$$

$$\left(k \cdot p^2 + k \frac{r}{l} p + \frac{1}{l}\right) \frac{d^2 U}{dx^2} = c \left(p^2 + \frac{r}{l} p\right) U$$


$$\frac{d^2 U}{dx^2} = \alpha^2 \cdot U \qquad \alpha^2 = \frac{c \cdot p \cdot (l \cdot p + r)}{k \cdot l \cdot p^2 + k \cdot r \cdot p + 1}$$

Analiza procesului

La începutul procesului $t = 0^+$ $p \rightarrow \infty$

$$\alpha^2 = \frac{c}{k}$$

Inductivitatea nu are influență
se consideră $l \rightarrow \infty$



$$k \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \cdot \partial t^2} = c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{c}{k}}$$

Repartizarea inițială a supratensiunii

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rightarrow p^2 \cdot U$$

$$U = A \cdot sh(\alpha \cdot x) + B \cdot ch(\alpha \cdot x)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \alpha^2 \cdot U$$

nulul transformatorului este legat la pământ


la $x=0$ (nulul) potențialul este al pământului $U = 0$

$$0 = A \cdot sh\alpha x + B \cdot ch\alpha x \quad \Rightarrow \quad B = 0$$

la $x = L$ (borna de intrare) este tensiunea $U = U_{tr}$

Repartizarea inițială a supratensiunii

$$U_{tr} = A \cdot \text{sh}(\alpha \cdot L) \quad \longrightarrow \quad U = U_{tr} \frac{\text{sh}(\alpha \cdot x)}{\text{sh}(\alpha \cdot L)}$$



Repartizarea inițială a supratensiunii

Nulul transformatorului este izolat față de pământ

$$q = \left[u - \left(u - \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) \right] \frac{k}{dx} = k \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$q = [A \cdot \alpha \cdot \text{sh } \alpha \cdot x - B \cdot \alpha \cdot \text{ch } \alpha \cdot x] \quad k = 0$$


La $x = 0$ sarcinile sunt repartizate pe condensatoare
iar la nul $q = 0$

$$A = 0$$

la $x = L$ (borna de intrare) este tensiunea $U = U_{\text{tr}}$

Repartizarea inițială a supratensiunii

$$U_{tr} = B \cdot \operatorname{ch} \alpha \cdot L \quad \longrightarrow \quad U = U_{tr} \frac{\operatorname{ch}(\alpha \cdot x)}{\operatorname{ch}(\alpha \cdot L)}$$



Repartizarea finală a supratensiunii

$$t \rightarrow \infty \quad p = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 0$$

Regimul tranzitoriu este determinat de rădăcinile ecuației caracteristice:

$$k \cdot l \cdot p^2 + k \cdot r \cdot p + 1 = 0$$

$$p_{1,2} = -\frac{r}{2 \cdot l} \pm \sqrt{\left(\frac{r}{2 \cdot l}\right)^2 - \frac{1}{k \cdot l}} = -\frac{1}{T} \pm \sqrt{\frac{1}{T^2} - \frac{1}{k \cdot l}}$$

Repartizarea finală a supratensiunii

$$T = \frac{2 \cdot l}{r}$$

$$T = \sqrt{k \cdot l}$$

$$p_1 = p_2 = -\frac{1}{T}$$

aperiodic

$$T > \sqrt{k \cdot l}$$

$$p_1 = -\frac{1}{T_1}$$

$$p_2 = -\frac{1}{T_2}$$

aperiodic

$$T < \sqrt{k \cdot l}$$

$$p_{1,2} = -\frac{1}{T} \pm j \cdot \rho$$

oscilatii

Măsuri de protecție

Măsuri exterioare:

- alegerea corespunzătoare a traseului liniei electrice
- folosirea eclatoarelor și descărcătoarelor electrice
- legarea nulului la pământ prin grup RLC în paralel

Măsuri constructive (interioare)



- izolarea suplimentară a primelor spire
 - ecran electrostatic
 - inel secționat pentru primele prize
-

Măsurile de protecție

ecran electrostatic

$$\alpha = \sqrt{\frac{c}{k}}$$

$$\alpha \rightarrow 0$$



inel sectionat pentru primele prize

Regimurile tranzitorii la transformatoare

Cuplarea la rețea a transformatorului și scurtcircuitul brusc.

Regimurile tranzitorii la transformatoare

Cauzele regimurilor tranzitorii:

- modificarea bruscă a condițiilor de exploatare
 - condiții de mediu
 - condiții de funcționare
 - valorile parametrilor

Manifestarea regimului tranzitorii:

- regimuri de supracurenți
 - regimuri de supratensiuni
 - cuplarea la rețea
 - scurtcircuit brusc
-

Cuplarea la rețea a transformatorului

Ipoteze:

- transformatorul este fără sarcină,
- fluxul remanent al miezului Ψ_r este redus,
- tensiunea de alimentare este sinusoidală

$$u_1 = \sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha)$$

- conectarea se face în momentul când tensiunea are valoarea:


$$u_{10} = \sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin(\alpha)$$

Ecuția de tensiune:

$$u_1 = R_1 \cdot i_{10} + \frac{d\Psi_1}{dt}$$

Cuplarea la rețea a transformatorului

Fluxul total la mersul în gol



$$\Psi_1 = L_1 \cdot i_{10} = (L_{1\sigma} + L_{1m}) \cdot i_{10}$$

Rezultă:

$$i_{10} = \frac{\Psi_1}{L_1}$$

$$\sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha) = \frac{R_1}{L_1} \Psi_1 + \frac{d\Psi_1}{dt}$$

Cuplarea la rețea a transformatorului

Soluția:

$$\Psi_1 = C \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} + \Psi_{1m} \cdot \sin(\omega \cdot t + \gamma)$$

Unde:

$$T_1 = \frac{L_1}{R_1} \quad \text{Constanta de timp}$$

$$\Psi_{1m} = \frac{\sqrt{2} \cdot U_1}{\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{T_1^2}}} \quad \text{Amplitudinea fluxului alternativ}$$

$$\operatorname{tg}(\gamma - \alpha) = -\omega \cdot T_1 = -\frac{X_1}{R_1}$$

Cuplarea la rețea a transformatorului

Condiții inițiale: la $t = 0$ $\Psi_1 = \Psi_r$

Rezultă:
$$C = \Psi_r - \Psi_{1m} \cdot \sin \gamma$$


$$\Psi_1 = \Psi_{1m} \cdot \sin(\omega \cdot t + \gamma) + (\Psi_r - \Psi_{1m} \cdot \sin \gamma) \cdot e^{-\frac{t}{T_1}}$$

Valoarea maximă pentru:
$$\gamma = -\frac{\pi}{2} \quad \omega \cdot t + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

Rezultă:
$$t = \frac{\pi}{\omega} \quad \alpha = \lambda + \arctg\left(\frac{X_1}{R_1}\right) \approx 0$$

$$\Psi_{1\max} = \Psi_{1m} + (\Psi_r + \Psi_{1m}) \cdot e^{-\frac{\pi}{\omega \cdot T_1}}$$

Cuplarea la rețea a transformatorului




Scurtcircuitul brusc

Ipoteze:

- funcționează în sarcină având curentul I_0
- la apariția scurtcircuitului tensiunea are valoarea

$$u_1 = \sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin(\alpha)$$



$$Z_{1sc} = \sqrt{R_{1sc}^2 + X_{1sc}^2}$$

$$T_{1sc} = \frac{L_{1sc}}{R_{1sc}}$$

Scurtcircuitul brusc

$$\sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin(\omega \cdot t + \alpha) = R_{1sc} \cdot i_{1sc} + L_{1sc} \frac{di_{1sc}}{dt}$$

Soluția:

$$i_{1sc} = I_{1msc} \cdot \sin(\omega \cdot t + \gamma_{sc}) + C \cdot e^{-\frac{t}{T_{1sc}}}$$

Curentul inițial I_0

$$I_0 = I_{1msc} \cdot \sin(\gamma_{sc}) + C$$

$$I_{1msc} = \frac{\sqrt{2} \cdot U_1}{Z_{1sc}}$$

$$\operatorname{tg}(\gamma_{sc} - \alpha) = -\omega \cdot T_{1sc}$$

$$i_{1sc} = \frac{\sqrt{2} \cdot U_1}{Z_{1sc}} \sin(\omega \cdot t + \gamma_{sc}) + \left(I_0 - \frac{\sqrt{2} \cdot U_1}{Z_{1sc}} \sin \gamma_{sc} \right) \cdot e^{-\frac{t}{T_{1sc}}}$$

Scurtcircuitul brusc

Valoarea maximă la

$$t = \frac{\pi}{\omega} \quad \omega \cdot t + \gamma_{sc} = \frac{\pi}{2} \quad \gamma_{sc} = -\frac{\pi}{2}$$


$$i_{1sc \max} = \frac{\sqrt{2} \cdot U_1}{Z_{1sc}} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\omega \cdot T_{1sc}}} \right) + I_0 \cdot e^{-\frac{\pi}{\omega \cdot T_{1sc}}}$$

Factorul de scurtcircuit

$$k_{sc} = 1 + e^{-\frac{\pi}{\omega \cdot T_{1sc}}} \quad 1.2 \dots 1.85$$


$$i_{1sc \max} = \frac{1}{u_{sc}} \cdot k_{sc} \cdot \sqrt{2} \cdot I_{1N} \quad 20 \dots 50$$

Scurtcircuitul brusc



Scurtcircuitul brusc

Forțe electrodinamice



$$F_r = \left(\frac{\partial W_{m\sigma}}{\partial a} \right)_{i=ct.}$$

$$F_a = \left(\frac{\partial W_{m\sigma}}{\partial h} \right)_{i=ct.}$$

Scurtcircuitul brusc

$$w_{m\sigma} = \frac{1}{2} \cdot L_{sc} \cdot i_{1sc}^2$$

$$L_{sc} = \frac{\mu_0}{\omega} \cdot \pi \cdot D_m \cdot K_R \cdot w^2 \cdot \frac{a}{h}$$


$$K_f = \frac{1}{2} \frac{\mu_0}{\omega} \cdot \pi \cdot D_m \cdot K_R \cdot w^2 \cdot i_{sc}^2$$

$$F_r = K_f \frac{1}{h}$$

$$K_a = -K_f \frac{a}{h^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{F_a}{F} = \frac{a}{h}$$

Scurtcircuitul brusc

Solicitarea termică



$$\frac{d\theta}{dt} = k_{\theta} \cdot j_{sc}^2$$

$$j_{sc} = \frac{k_{sc}}{u_{sc}} \cdot j$$

$$k_{\theta} = 6.2 \cdot 10^{-15} \left[m^4 \cdot ^{\circ} C / A^2 / s \right]$$

Exemplu

Transformator de putere in ulei

$S_n := 630$	kVA	$p_{fe} := 1850$	W
$U_{1n} := 15$	kV	$p_b := 9900$	W
$U_{2n} := 0.4$	kV	$i_0 := 4.9$	%
conexiune	Dy-11	$usc := 6$	%

Calculul parametrilor schemei echivalente

Exemplu

tensiuni si curenti de faza nominali

$$U_{1f} := U_{1n}$$

$$U_{1f} = 15 \text{ kV}$$

$$U_{2f} := \frac{U_{2n}}{\sqrt{3}}$$

$$U_{2f} = 0.231 \text{ kV}$$

$$I_{1f} := \frac{S_n}{3 \cdot U_{1f}}$$

$$I_{1f} = 14 \text{ A}$$

$$I_{2f} := \frac{S_n}{3 \cdot U_{2f}}$$

$$I_{2f} = 909.327 \text{ A}$$

$$I_{10} := \frac{i_0}{100} \cdot I_{1f}$$

$$I_{10} = 0.686 \text{ A}$$

$$U_{1sc} := \frac{u_{sc}}{100} \cdot U_{1f}$$

$$U_{1sc} = 0.9 \text{ kv}$$

Exemplu

Impedantele

$$Z_{10} := \frac{U_{1f}}{I_{10}} \qquad Z_{10} = 21.866 \quad \text{k}\Omega$$

$$R_{10} := \frac{p_{fe} \cdot 10^{-3}}{3 \cdot I_{10}^2} \qquad R_{10} = 1.31 \quad \text{k}\Omega$$

$$X_{10} := \sqrt{Z_{10}^2 - R_{10}^2} \qquad X_{10} = 21.827 \quad \text{k}\Omega$$

$$Z_{1sc} := \frac{U_{1sc} \cdot 10^3}{I_{1f}} \qquad Z_{1sc} = 64.286 \quad \Omega$$

$$R_{1sc} := \frac{p_b}{3 \cdot I_{1f}^2} \qquad R_{1sc} = 16.837 \quad \Omega$$

$$X_{1sc} := \sqrt{Z_{1sc}^2 - R_{1sc}^2} \qquad X_{1sc} = 62.042 \quad \Omega$$

Exemplu

se considera :

$$R1 := 1.1 \cdot R2$$

rezulta :

$$R2 := \frac{R1_{sc}}{2.1}$$

$$R2 = 8.017 \quad \Omega$$

$$R1 := 1.1 \cdot R2$$

$$R1 = 8.819 \quad \Omega$$

$$X2 := \frac{X1_{sc}}{2.1}$$

$$X2 = 29.544 \quad \Omega$$

$$X1 := 1.1 \cdot X2$$

$$X1 = 32.498 \quad \Omega$$

constantele de timp

$$T10 := \frac{X10}{100 \cdot \pi \cdot R10}$$

$$T10 = 0.053 \quad s$$

$$T_{sc} := \frac{X1_{sc}}{100 \cdot \pi \cdot R1_{sc}}$$

$$T_{sc} = 0.012 \quad s$$

inductivitate de magnetizare


$$L_{1m} := \frac{X_{10} \cdot 10^3}{100 \cdot \pi}$$

$$L_{1m} = 69.476 \quad \text{H}$$

considerand variatia in functie de curent de forma:

$$l_{1m} := L_{1m} \cdot \left(1 - 0.9 \cdot e^{\frac{-0.6}{i}} \right)$$

$$\underline{L_{1m} \sqrt{2} \cdot \left(1 - 0.7 \cdot e^{\frac{-0.4}{i}} \right)}$$



Exemplu

fluxul remanent

$$\Psi_r := 5 \quad \text{Wb}$$

amplitudinea fluxului

$$\alpha := 0$$

$$\Psi_{1m} := \sqrt{2} \cdot \frac{U_{1f} \cdot 10^3}{\sqrt{(100 \cdot \pi)^2 + \frac{1}{T10^2}}}$$

$$\Psi_{1m} = 67.402 \quad \text{Wb}$$


$$\gamma := \alpha - \text{atan}(100 \cdot \pi \cdot T10)$$

$$\gamma = -1.511 \quad \text{rad}$$

$$\pi / 2 = 1.507 \text{ rad}$$

$$\Psi_1 m \sin(100\pi t + \gamma) + (\Psi_r - \Psi_1 m \sin(\gamma)) \cdot e^{-\frac{t}{T_{10}}}$$

$$\alpha = 0$$



$$\alpha = \pi/2$$

$$\Psi_{1m} \sin(100\pi \cdot t + \gamma) + (\Psi_r - \Psi_{1m} \sin(\gamma)) \cdot e^{-\frac{t}{T_{10}}}$$

